

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日 : 平成25年11月7日

リコール届出番号	外-1981	リコール開始日	平成25年11月8日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 三井 正則 製作国:インドネシア共和国 製作者名:ダイハツ工業株式会社 (PT. Astra Daihatsu Motor) 問い合わせ先:トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位(部品名)	操縦装置(アクセルペダル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席フロアマットにおいて、アクセルペダルストップ部の取付構造が不適切なため、乗降やペダル操作等でフロアマットが浮くことがあり、そのままの状態ではアクセルペダルの全開操作を繰り返し行うと、ペダル下端部が当該ストップ部と干渉し、フロアマットに穴があく場合がある。そのため、最悪の場合、アクセルペダルが穴に引っかかり、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロアマットを対策品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 外-1981のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ABF-S402M	「タウンエース」	S402M-0006139～S402M-0011853 平成20年10月1日～平成21年4月7日	3,306	
	ABF-S402U	「ライトエース」	S402U-0002104～S402U-0003380 平成20年10月1日～平成21年4月7日	851	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年10月1日～平成21年4月7日	(計 4,157 台)	

備考) 本件は、届出番号外-1585(平成21年5月27日付)のリコール届出に対し、その後、別の原因によるものが判明したため、対象車両を追加するものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。