

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年11月29日

リコール届出番号	外-1992	リコール開始日	平成25年11月30日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： <a href="http://www.jeep-japan.com/">http://www.jeep-japan.com/</a>	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(制御ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	副変速機の制御ユニットの制御プログラムが不適切なため、副変速機の内部構成部品が故障した場合に発せられることがある誤信号を駐車中に当該制御ユニットが受けると、意図しないシフトチェンジが行われるおそれがある。最悪の場合、ニュートラル・ポジションへシフトされ、車両が動き衝突に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、副変速機の制御ユニットの制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1992のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	GH-WH47	「ジープ ・グランド チェロキー」	1J8HD48N05Y538939～1J8HD58NX6Y162791 平成17年04月27日～平成19年07月20日	873台	4.7L
	GH-WH57	「ジープ ・グランド チェロキー」	1J8HD58205Y539844～1J8HD682X6Y162916 平成17年06月13日～平成18年09月12日	444台	5.7L
	ABA-WH47	「ジープ ・グランド チェロキー」	1J8HD58P09Y503525～1J8HD58PX9Y506481 平成20年12月02日～平成22年02月03日	73台	4.7L
	GH-XH47	「ジープ ・コマンダー」	1J8H158N06Y144759～1J8H158NX7Y561484 平成18年03月01日～平成19年08月20日	346台	4.7L
	GH-XH57	「ジープ ・コマンダー」	1J8H158206Y135680～1J8H1582X7Y533450 平成18年03月01日～平成19年07月02日	249台	5.7L
	ABA-XH47	「ジープ ・コマンダー」	1J8H158N07Y538179～1J8H158NX7Y589060 平成18年12月25日～平成19年09月18日	111台	4.7L
	ABA-XH57	「ジープ ・コマンダー」	1J8H158207Y533456～1J8H1582X7Y585595 平成18年12月25日～平成19年08月26日	73台	5.7L
	不明	「ジープ ・コマンダー」	1J8H158N08Y105012 平成20年01月23日	1台	4.7L
(8型式)	(2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成17年04月27日～平成22年02月03日	(計2,170台)		

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。