


[改善箇所説明図] ①



不具合発生箇所

注:  は、プログラムを書き換える部品を示す。

動力伝達装置の変速部において、走行制御系コントローラのプログラムが不適切なため、走行中に意図しない変速をし速度が増加又は低下するおそれがある。

改善内容

全車両、走行制御系コントローラのプログラムを書き換える。

識別

コントローラ部のカバー取付ネジ頭部に白色マーキングをする。