


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

7速DCT型自動変速機を搭載した車両において、エンジン制御ユニット（ECU）のプログラムが不適切なため、低車速でアクセルをオフにした際、エンジンにかかるモータの充電負荷よりエンジン出力が低いため、エンジン回転数が低下することがある。そのため、エンジンの回転が不安定になりエンストするおそれがある。（停止後の再起動及び走行は可能）

改善の内容

全車両、エンジン制御ユニット（ECU）のプログラムを修正する。

注： は修正部品を示す。

識別：運転席側ドアアッパーヒンジ上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。