

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成25年12月25日

リコール届出番号	3283	リコール開始日	平成25年12月25日
届出者の氏名または名称	株式会社アイチコーポレーション 代表取締役社長 三矢 金平 問合せ先: 品質保証部 TEL: 048-781-3717		
不具合品の部位(部品名)	原動機(燃料噴射装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの燃料噴射ポンプにおいて、デリベリホルダ内部のデリベリガイドの熱処理が不適切なため、シール部に初期亀裂が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該初期亀裂が進展し燃料漏れが発生するおそれがある。		
改善措置の内容	良品のデリベリガイドを組込んだ燃料噴射ポンプと交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席近傍に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 3283 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	EDM-5SDK5	「トヨタ ジョブサン」	5SDK5-60030 平成23年12月27日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成23年12月27日)	(計1台)	

備考: 本届出は、平成24年7月23日付け「届出番号2998」のリコール届出と同様の不具合であるが、対象範囲の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加して届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。