

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年2月27日

リコール届出番号	3313	リコール開始日	平成26年2月28日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	制動装置（前輪用ブレーキケーブル）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	販売店オプション部品として設定し販売した寒冷地用前輪ブレーキケーブルを装着した車両において、ケーブルエンドへのインナワイヤ鑄込み位置が不適切なため、坂道などの駐停車時に使用するパーキングレバーの操作を繰り返し行くと、ケーブルエンドが破損し、前輪ブレーキが利かなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、前輪用ブレーキケーブルを点検し、販売店オプション部品の寒冷地用前輪ブレーキケーブルが装着されている場合は、良品と交換する。			
不具合件数	なし	事故の有無	なし	
発見の動機	社内からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近にNo.3313のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	EBJ-JA07	「スーパーカブ 110 MD」	JA07-3080009～JA07-3112880 平成21年9月28日～平成23年11月9日	32,872	郵政専用車両
	EBJ-JA10		JA10-3080201～JA10-3086418 平成24年6月8日～平成24年9月27日	6,218	
	JBH-AA04	「スーパーカブ 50 MD」	AA04-3080201～AA04-3081782 平成24年6月8日～平成24年9月14日	1,582	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年9月28日～平成24年9月27日	(計40,672台)	

(備考)

本届出は、平成23年5月17日付け届出番号「2747」、平成25年9月12日付け届出番号「3226」および新大洲本田摩托有限公司による平成25年11月7日付け届出番号「外-1982」にてリコール届出を行ったものですが、販売店オプション部品として出荷した分の届出を行うものです。

なお、当該寒冷地用前輪ブレーキケーブルを装着している車両が特定できていないものについては、同日付けで自主改善を実施します。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。