

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年3月6日

リコール届出番号	3324	リコール開始日	平成26年3月7日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（トランスミッションのオイル配管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスのトランスミッションのオイル配管において、オイルフィルタに組付けてあるコネクタの締結が不適切なため、オイルが漏れるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、トランスミッションが焼き付き、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッションのオイルフィルタに組付けてあるコネクタ部からの漏れを点検し、コネクタを適正トルクで締め付ける。なお、漏れていた場合は、コネクタ部のパッキンを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3324のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BDG-RU8JHAJ	「いすゞガーラ」	RU8JHA-60151～RU8JHA-60165 平成22年2月20日～平成22年8月17日	15	
	LDG-RU8JHBJ SDG-RU8JHBJ		RU8JHB-60011～RU8JHB-60150 平成22年8月27日～平成26年1月6日	103	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年2月20日～平成26年1月6日	(計118台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。