

連絡先	自動車局審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42354
	アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 26 年 3 月 6 日

リコール届出番号	外-2013	リコール開始日	平成 26 年 3 月 6 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役社長 加藤 稔		製作国 : イタリア 製作者名: DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先: ドゥカティジャパン株式会社 お客様相談窓口 0120-030-292
不具合の部位 (部品名)	原動機		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホリゾンタル側ラムダセンサーケーブルの取り回しが不適切なため、当該ラムダセンサーケーブルがエンジンのアンダーガードと接触して断線することで、フェールセーフ機能が作動して排出ガスが基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	ホリゾンタル側ラムダセンサーケーブルの取り回しを変更する。 また、当該ラムダセンサーケーブルを点検して、損傷がある場合には、新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	イタリア本社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> • 使用者: ダイレクトメール等にて通知する。 • 自動車分解整備事業者: 使用者を把握しているので周知のための措置は特にとらない。 • 改善実施済車: フレームヘッド左側に 外-2013 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	ZDMB201JADB	「HYPERSTRADA」	ZDMB201JADB001365～ZDMB201JADB006533 平成 25 年 4 月 4 日～平成 25 年 12 月 6 日	132 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 25 年 4 月 4 日～平成 25 年 12 月 6 日	(計 132 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

備考; 尚、後付け部品としてエンジンのアンダーガードを取付けた車両については、同日自主改善を行います。