

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 3 月 25 日

リコール届出番号	外-2015	リコール開始日	平成 26 年 3 月 25 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 アラン・ハリス 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショーン・センター (フリー ダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	エンジン コントロール ユニット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン コントロール ユニットのソフトウェアにおいて、プライマリー02 センサーの不具合を検知する OBD 機能が設定されていない。そのため、プライマリー02 センサーに不具合があった場合、警告灯が点灯しない。		
改善措置の内容	全車両、エンジン コントロール ユニットのソフトウェアを書き換える。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2015 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-3B20	「BMW 320i」	WBA3B12080F114011 ~ WBA3B12080F114087 平成 24 年 2 月 28 日 ~ 平成 24 年 4 月 19 日	16	
			WBA3B12020F136005 ~ WBA3B12090F136499 平成 24 年 2 月 28 日 ~ 平成 24 年 3 月 8 日	257	
			WBA3B12090F364101 ~ WBA3B12070F365179 平成 24 年 3 月 8 日 ~ 平成 24 年 4 月 26 日	896	
			WBA3B16060NN75403 ~ WBA3B160X0NN76313 平成 24 年 3 月 12 日 ~ 平成 24 年 6 月 19 日	231	
			WBA3B16050NP41300 ~ WBA3B16010NP46364 平成 24 年 4 月 19 日 ~ 平成 24 年 7 月 31 日	2,127	
			WBA3B16070NP78882 ~ WBA3B16030NP79267 平成 24 年 6 月 27 日 ~ 平成 24 年 7 月 23 日	17	

DBA-3A20	「BMW 328i」	WBA3A52060F113014 ～ WBA3A52010F113499 平成 23 年 10 月 21 日 ～ 平成 23 年 11 月 18 日	374	
		WBA3A52010F253200 ～ WBA3A52080F255199 平成 23 年 11 月 18 日 ～ 平成 24 年 2 月 23 日	880	
		WBA3A56010NN64559 ～ WBA3A56020NN64893 平成 24 年 2 月 20 日 ～ 平成 24 年 3 月 26 日	120	
		WBA3A52060F360100 ～ WBA3A52010F360215 平成 24 年 2 月 23 日 ～ 平成 24 年 2 月 29 日	96	
		WBA3A56050NP02006 ～ WBA3A56030NP03977 平成 24 年 3 月 28 日 ～ 平成 24 年 7 月 18 日	240	
		WBA3A56000NR02047 ～ WBA3A56080NR02166 平成 24 年 7 月 18 日 ～ 平成 24 年 7 月 30 日	12	
DBA-XG20	「BMW 523i」	WBAXG12060C961436 ～ WBAXG12020C961885 平成 23 年 8 月 31 日 ～ 平成 23 年 9 月 9 日	18	
		WBAXG12080DV98809 ～ WBAXG12070DV99272 平成 23 年 9 月 12 日 ～ 平成 23 年 9 月 20 日	10	
		WBAXG12000DW33410 ～ WBAXG12010DW36297 平成 23 年 9 月 22 日 ～ 平成 24 年 1 月 24 日	247	
		WBAXG12010DX48100 ～ WBAXG12060DX50165 平成 24 年 1 月 24 日 ～ 平成 24 年 5 月 23 日	777	
DBA-XL20	「BMW523i ツアリング」	WBAXL12060DT99012 ～ WBAXL12060DT99463 平成 23 年 8 月 31 日 ～ 平成 23 年 10 月 18 日	55	
		WBAXL120X0DW66507 ～ WBAXL12040DW67247 平成 23 年 10 月 25 日 ～ 平成 24 年 5 月 25 日	491	
DBA-XG28	「BMW528i」	WBAXG31030DW36721 ～ WBAXG31090DW40451 平成 23 年 10 月 13 日 ～ 平成 24 年 6 月 22 日	60	
		WBAXG32070C593604 ～ WBAXG32000C593797 平成 23 年 9 月 30 日 ～ 平成 23 年 10 月 18 日	10	
		WBAXG32010DW65343 ～ WBAXG320X0DW66099 平成 23 年 10 月 20 日 ～ 平成 24 年 3 月 5 日	44	
		WBAXG32050DX82200 ～ WBAXG32000DX82654 平成 24 年 3 月 5 日 ～ 平成 24 年 5 月 23 日	133	
DBA-XL28	「BMW528i ツアリング」	WBAXL32060C941338 ～ WBAXL32070C941557 平成 23 年 10 月 10 日 ～ 平成 24 年 5 月 25 日	59	
DBA-VM20	「BMW X1 xDrive 20i」	WBAVM92090VL66504 ～ WBAVM92000VL66987 平成 23 年 9 月 1 日 ～ 平成 23 年 10 月 27 日	48	
		WBAVM12080VM57409 ～ WBAVM120X0VM57895 平成 23 年 8 月 31 日 ～ 平成 23 年 11 月 14 日	48	
		WBAVM12030VT52101 ～ WBAVM92050VT57766 平成 23 年 11 月 17 日 ～ 平成 24 年 6 月 29 日	1,030	
DBA-LL20	「BMW Z4 sDrive20i」	WBALL32080E749812 ～ WBALL32050E750299 平成 23 年 8 月 31 日 ～ 平成 23 年 12 月 6 日	29	
		WBALL32060J080107 ～ WBALL32010J080886 平成 23 年 12 月 8 日 ～ 平成 24 年 6 月 27 日	182	
8 型式	8 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 8 月 31 日 ～ 平成 24 年 7 月 31 日	(計 8,507 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれています。