


改善箇所説明図



図：左ハンドル車



基準不適合箇所
エンジン コントロール
ユニット (DME)



基準不適合の内容

エンジン コントロール ユニットのソフトウェアにおいて、プライマリーO2 センサーの不具合を検知する OBD 機能が設定されていない。そのため、プライマリーO2 センサーに不具合があった場合、警告灯が点灯しない。

改善措置の内容

全車両、エンジン コントロール ユニットのソフトウェアを書き換える。