

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 (内線) 42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 26 年 4 月 18 日

リコール届出番号	外 - 2023	リコール開始日 : 平成 26 年 4 月 18 日	
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 上野 国久 (製作国 : フランス共和国) (製作者名 : オートモビル・プジョー) (問い合わせ先 : 0120-840-240 プジョーコール)		
不具合部位 (部品名)	電気装置 (エンジンルーム内電気配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコンピューターに電源供給をしている電気配線において、配線の取り回しが不適切なため、シフトケーブルと接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、電気配線が損傷し、最悪の場合、原動機がエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン配線の取り回しを点検し、不適切な場合は取り回しを修正する。また、エンジン配線を点検し、損傷の度合いに応じて修理又は新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2023のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-A9C5F02	「208」	VF3CA5FV8CW030730～VF3CA5FV8DW074133 平成24年9月11日～平成25年12月18日	264台	「手動変速機搭載車」
	ABA-A9C5F03		VF3CA5FU8DW005960～VF3CA5FU8DW074725 平成25年4月17日～平成25年12月18日	319台	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成24年9月11日～平成25年12月18日	583台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。