

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年5月22日

リコール届出番号	3358	リコール開始日	平成26年5月22日
届出者の氏名又は名称	桐生工業株式会社 問い合わせ先：業務管理部品質保証課 取締役社長 中野 幸夫 TEL 0277-53-1167		
不具合の部位(部品名)	制動装置(教習車用助手席補助ブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	教習車の助手席補助ブレーキにおいて、ブレーキペダルのクレビスピン抜け防止用スナップピンの構造が不適切なため、使用条件によってはスナップピンが外れる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、クレビスピンがペダルアーム部より抜け落ち、助手席補助ブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スナップピンを対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全てのユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 3358のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	LA-GD2	「インプレッサ」	GD2-010679～GD2-010736 平成19年2月27日	3	
	DBA-GH2		GH2-017512～GH2-049058 平成20年8月7日～平成23年6月22日	14	
	DBA-GJ2		GJ2-004751～GJ2-006685 平成25年2月21日～平成26年2月25日	202	
	DBA-GJ3		GJ3-003279～GJ3-007369 平成24年9月27日～平成26年3月17日	233	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年2月27日～平成26年3月17日	(計452台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。