


改善箇所説明図



F800GS



スイッチはサイドスタンド固定部の背面に装着

① 固定ナット

② サイドスタンドスイッチ

③ 接続コネクター

④ サイドスタンド

注： は交換対象部品を示す

上図は F800GS、該当スイッチはサイドスタンド④の裏側

基準不適合発生箇所

サイドスタンドスイッチの成形が不適切なため、防水性が不足しており、当該スイッチ内部に水が浸入することがある。そのため、当該スイッチ内部のショートによる誤作動が発生し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、良品のサイドスタンドスイッチに交換する。

識別マーク(白点)

サイドスタンドスイッチ上に白ペイントマークを付ける (図示とおりに)

