

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年5月28日

リコール届出番号	3365	リコール開始日	平成26年5月29日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	制動装置（油圧調整装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アンチロックブレーキシステム（ABS）の油圧調整装置において、組付工程の設備保全が不適切なため、調圧用スプリングが組み付けられていないものがある。そのため、ABS作動時に調圧が遅れて、走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABSの油圧調整装置を良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3365のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-KSP130	「ヴェイツ」	KSP130-2112287～KSP130-2112798 平成26年3月25日～平成26年3月31日	340	
	DBA-NCP131		NCP131-2019912～NCP131-2019962 平成26年3月26日～平成26年3月31日	39	
	DBA-NSP130		NSP130-2158384～NSP130-2159159 平成26年3月25日～平成26年3月31日	475	
	DBA-NSP135		NSP135-2038405～NSP135-2038601 平成26年3月26日～平成26年3月31日	148	
	DBA-NZT260	「プレミオ」 「アリオン」	NZT260-3145292～NZT260-3145667 平成26年3月25日～平成26年3月31日	236	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ZRT260	「プレミオ」 「アリオン」	ZRT260-3095361～ZRT260-3095428 平成26年3月25日～平成26年3月31日	42	
	DBA-ZRT261		ZRT261-3022634～ZRT261-3022643 平成26年3月25日～平成26年3月31日	7	
	DBA-ZRT265		ZRT265-3025435～ZRT265-3025504 平成26年3月25日～平成26年3月31日	43	
	(計8型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年3月25日～平成26年3月31日	(計1,330台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。