

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年6月9日

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 外-2044 | リコール開始日 | 平成26年6月9日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 | | |
| | 製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276 | | |
| 不具合の部位(部品名) | インストルメントパネル | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | インストルメントパネルの材質が不適切なため、助手席の乗員がシートベルトをしていない状態で、事故等によりインストルメントパネルに頭を打ち付けた場合にケガをするおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 対策用のインストルメントパネルパッドを追加する。 | | |
| 不具合件数 | 国内 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 海外からの不具合情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：対象ユーザーを把握しているため日整連発行の機関誌には掲載しない。 改善実施済車には、運転席がドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2044のステッカーを貼付する。また、助手席側ドアヒンジに識別マークを塗布する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|----|-----------|-----------------------------------|------------|--------------------------|
| シボレー | 不明 | 「Express」 | 1GNUHCD41A1117887 不明 | 1 | 三井物産オートモーティブ(株)輸入および販売車両 |
| | | (計1車種) | (輸入期間の全体の範囲) 不明 | (計1台) | |