

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年 6月 17日

リコール届出番号	3368	リコール開始日	平成26年 6月 18日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 坂上 優介 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（プロペラシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのプロペラシャフトにおいて、スプラインシャフトの寸法が小さいため、それと結合するフランジとの間の遊びが大きいものがあり、当該フランジとスプラインシャフトを固定する締結用ボルトに過大な入力が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが折損し、最悪の場合、プロペラシャフトが脱落し走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該プロペラシャフトを良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3368のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	LDG-CD5YA LKG-CD5YA	「クオン」	CD5YA-00101 ～ CD5YA-00143 平成22年3月5日 ～ 平成23年6月1日	12	
	LKG-CD5ZA		CD5ZA-00101 ～ CD5ZA-00874 平成22年3月5日 ～ 平成23年5月30日	126	
	LDG-CD5ZL LKG-CD5ZL		CD5ZL-00101 ～ CD5ZL-00183 平成22年3月5日 ～ 平成23年5月19日	7	
	LKG-CD5YL		CD5YL-00105 ～ CD5YL-00189 平成22年3月5日 ～ 平成23年5月30日	3	
	LKG-CD5ZE		CD5ZE-00102 ～ CD5ZE-00155 平成22年3月5日 ～ 平成23年5月30日	10	
	LKG-CV5YB		CV5YB-00101 平成22年5月10日	1	
	(計8型式)		(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年3月5日 ～ 平成23年6月1日	(計159台)

備考：本届出は、平成24年9月6日付け「届出番号3022」、平成25年8月27日付け「届出番号3210」にてリコール届出を行ったものであるが、新たに対象となる車両が確認されたため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。