

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 26 年 6 月 26 日

リコール届出番号	3378	リコール開始日	平成 26 年 6 月 27 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	乗降口 (中扉)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>① 自動変速機を搭載した大型路線バスにおいて、中扉を制御する電気回路が不適切なため、以下の条件を全て満たした場合、走行中に中扉が開くおそれがある。</p> <p>ア. 乗降時に運転者が中扉スイッチを「開」位置にした後に中扉の光電管が遮断（人・物などを検知）された場合（光電管を遮断しているため、中扉は開かない）</p> <p>イ. アの後に運転者が中扉スイッチを「開」位置にしたままで走行し、走行途中で光電管の遮断が解除された場合</p> <p>② 音声合成式 扉開閉予告装置を装着した大・中型路線バスにおいて、当該装置の制御プログラムが不適切なため、乗降時に運転者が中扉スイッチを「開」にした際、扉が開くことを知らせる警報が作動しないおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>① 全車両、走行状態では中扉が開かない電気回路に変更する。</p> <p>② 全車両、音声合成式 扉開閉予告装置の制御プログラムを対策品に交換する。</p>		
不具合件数	① 1件、② 0件	事故の有無	なし
発見の動機	① 市場からの情報による。 ②社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全てのユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 3378 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	BJG-MP37TK	「ふそう エアスター」	MP37TK-26001～MP37TK-26002 平成 22 年 7 月 7 日～平成 22 年 7 月 7 日	2	②2
	LKG-MP35FK		MP35FK-20011～MP35FK-20021 平成 23 年 8 月 1 日～平成 23 年 11 月 24 日	4	②4
	LKG-MP35FM		MP35FM-20004～MP35FM-22027 平成 22 年 9 月 21 日～平成 24 年 3 月 9 日	21	②21
	LKG-MP35FP		MP35FP-20007～MP35FP-22013 平成 23 年 1 月 26 日～平成 24 年 3 月 16 日	17	②17
	LKG-MP37FK		MP37FK-20003～MP37FK-22043 平成 22 年 10 月 13 日～平成 24 年 3 月 27 日	228	②228
	LKG-MP37FM		MP37FM-20019～MP37FM-22007 平成 22 年 10 月 5 日～平成 24 年 2 月 14 日	14	②14
	PKG-MP35UK		MP35UK-20052～MP35UK-21022 平成 21 年 9 月 8 日～平成 22 年 8 月 3 日	18	②18

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	PKG-MP35UM	「ふそう エアロスター」	MP35UM-21152～MP35UM-21314 平成 22 年 2 月 22 日～平成 22 年 8 月 20 日	9	②9
	PKG-MP35UP		MP35UP-21055～MP35UP-21057 平成 22 年 8 月 5 日～平成 22 年 8 月 5 日	3	②3
	QDG-MP35FM		MP35FM-62182 平成 25 年 3 月 19 日	1	①1
	QKG-MP35FK		MP35FK-62101～MP35FK-63507 平成 24 年 8 月 20 日～平成 26 年 5 月 12 日	25	①14 ①②11
	QKG-MP35FM		MP35FM-22099～MP35FM-63510 平成 24 年 6 月 20 日～平成 26 年 5 月 16 日	152	①80 ②8 ①②64
	QKG-MP35FP		MP35FP-22035～MP35FP-63527 平成 24 年 6 月 8 日～平成 26 年 5 月 21 日	83	①34 ②12 ①②37
	QKG-MP37FK		MP37FK-62101～MP37FK-63526 平成 24 年 7 月 3 日～平成 26 年 5 月 1 日	396	①212 ①②184
	QKG-MP37FM		MP37FM-62101～MP37FM-63516 平成 24 年 7 月 5 日～平成 26 年 3 月 31 日	163	①119 ①②44
	SKG-MK27FH	「ふそう エアロシティ」	MK27FH-50003～MK27FH-50015 平成 23 年 12 月 14 日～平成 24 年 3 月 1 日	12	②12
	TKG-MK27FH		MK27FH-50002～MK27FH-53512 平成 24 年 4 月 18 日～平成 26 年 3 月 14 日	70	②70
UD トラック	LKG-AP35FM	「スペース ランナー A」	AP35FM-20017 平成 23 年 3 月 3 日	1	②1
	PKG-AP35UK		AP35UK-21006～AP35UK-21007 平成 22 年 7 月 28 日～平成 22 年 7 月 28 日	2	②2
	PKG-AP35UM		AP35UM-21050～AP35UM-21058 平成 22 年 7 月 20 日～平成 22 年 8 月 5 日	8	②8
	(計 20 型式)	(計 3 車種)	(製造期間の全体範囲) 平成 21 年 9 月 8 日～平成 26 年 5 月 21 日	(計 1,229 台)	①460 ②429 ①②340

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。