



## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

エアバッグコントロールユニットにおいて、電気ノイズに対する耐力が不足したものがある。そのため、電動シート操作時に発生するノイズにより、使用過程で当該ユニット内のICチップが損傷し、最悪の場合、走行中にエアバッグが展開するおそれがある。

注：□ は追加部品を示す。



### 改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットにノイズフィルタを追加する。

識別：改善済み車両には車台番号打刻の右上部に黄色ペイントを塗布する。