

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年7月10日

リコール届出番号	3389	リコール開始日	平成26年7月11日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	その他（スイングロック機構）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駐車ブレーキ作動時に車体の直立を保持するスイングロック機構において、サポートブラケットの加工が不適切なため、スイングロックポールとスイングロックプレートの爪部の噛み合いが浅くなるものがある。そのため、スイングロックプレートの爪部に力が掛かる状態で駐車ブレーキを解除する操作等を繰り返すと、スイングロックプレートの爪部が早期に磨耗し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、駐車ブレーキを作動させても車体が傾くおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、スイングロック機構のサポートブラケットを良品に交換するとともに、スイングロックプレートとスイングロックポールを新品に交換する。			
不具合件数	17件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近にNo.3389のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	JBH-TA03	「ジャイロキャビナー」	TA03-1102275～TA03-1107685 平成23年12月13日～平成25年3月15日	5,411	
	JBH-TD02	「ジャイロX」	TD02-1102349～TD02-1105864 平成23年12月22日～平成25年3月13日	3,516	
			TD02-1180104～TD02-1180285 平成24年1月19日～平成25年1月17日	182	郵政車両専用
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年12月13日～平成25年3月15日	(計9,109台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。