

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 7 月 23 日

リコール届出番号	外-2039	リコール開始日	平成 26 年 7 月 23 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロント プロペラシャフトにおいて、ユニバーサルジョイントの製造が不適切なため、ベアリング部に水や泥が浸入することがある。そのため、浸入した水や泥によりベアリングが腐食し、そのままの状態で使用を続けると異音や振動が発生し、最悪の場合、ユニバーサルジョイントが破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、良品のユニバーサル ジョイントがついた フロント プロペラシャフトに交換する。		
不具合件数	9 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの不具合報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2039 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-ZV30	「BMW X5 xDrive 35i」	WBAZV42040LL57271 ～ WBAZV42090LL57993 平成 22 年 4 月 30 日 ～ 平成 22 年 8 月 26 日	81	
			WBAZV42020L491003 ～ WBAZV42010L491106 平成 22 年 8 月 30 日 ～ 平成 22 年 9 月 27 日	18	
	ABA-ZV30S		WBAZV42000LL57008 ～ WBAZV420X0LL57999 平成 22 年 4 月 7 日 ～ 平成 22 年 8 月 28 日	396	
			WBAZV42090L491001 ～ WBAZV420X0L491105 平成 22 年 8 月 28 日 ～ 平成 22 年 9 月 27 日	45	
	DBA-ZV30		WBAZV42090L491113 ～ WBAZV42040L491312 平成 22 年 9 月 30 日 ～ 平成 22 年 11 月 20 日	21	
	DBA-ZV30S		WBAZV42080LL57984 平成 22 年 9 月 14 日	1	
			WBAZV42070L491109 ～ WBAZV42000L491310 平成 22 年 9 月 29 日 ～ 平成 22 年 11 月 19 日	111	

ABA-ZV44	「BMW X5 xDrive 50i」	WBAZV820X0LL67102 ～ WBAZV82090LL67415 平成 22 年 4 月 30 日 ～ 平成 22 年 11 月 10 日	27	
		WBAZV81000LL58992 平成 22 年 5 月 11 日	1	
		WBAZV81090L391893 ～ WBAZV81060L392757 平成 22 年 6 月 26 日 ～ 平成 22 年 11 月 18 日	10	
ABA-ZV44S		WBAZV82040LL67208 ～ WBAZV82070LL67381 平成 22 年 6 月 25 日 ～ 平成 22 年 10 月 17 日	3	
		WBAZV81090L392347 平成 22 年 9 月 10 日	1	
ABA-GY44	「BMW X5 M」	WBSGY02020LH67394 ～ WBSGY02090LH67554 平成 22 年 4 月 30 日 ～ 平成 22 年 11 月 20 日	17	
		WBSGY01090LK11291 ～ WBSGY01010LK11723 平成 22 年 5 月 4 日 ～ 平成 22 年 10 月 19 日	6	
ABA-FG35	「BMW X6 xDrive 35i」	WBAFG22000LL80029 ～ WBAFG22000LL80578 平成 22 年 4 月 9 日 ～ 平成 22 年 9 月 29 日	175	
DBA-FG35		WBAFG22090LL80580 ～ WBAFG220X0LL80684 平成 22 年 9 月 29 日 ～ 平成 22 年 11 月 18 日	38	
ABA-FG44	「BMW X6 xDrive 50i」	WBAFG820X0LL79280 ～ WBAFG82070LL79446 平成 22 年 4 月 13 日 ～ 平成 22 年 11 月 16 日	23	
		WBAFG81060L285608 ～ WBAFG81050L286569 平成 22 年 4 月 17 日 ～ 平成 22 年 11 月 6 日	10	
ABA-GZ44	「BMW X6 M」	WBSGZ02030LJ88831 ～ WBSGZ020X0LJ88969 平成 22 年 4 月 8 日 ～ 平成 22 年 10 月 15 日	17	
		WBSGZ01040LM11802 ～ WBSGZ01000LM12624 平成 22 年 4 月 9 日 ～ 平成 22 年 10 月 11 日	6	
AAA-FH44	「BMW Active Hybrid X6」	WBAFH21070LK42762 ～ WBAFH210X0LK42870 平成 22 年 10 月 12 日 ～ 平成 22 年 11 月 18 日	31	
12 型式	7 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 4 月 7 日 ～ 平成 22 年 11 月 20 日	(計 1,038 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。