

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年7月29日

リコール届出番号	3398	リコール開始日	平成26年7月30日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスにおいて、排気管溶接部の強度が不足しているため、エンジン回転により排気管が共振して過大な応力が発生し、溶接部に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管および関連部品を対策品に交換する。		
不具合件数	17件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3398のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LDG-LV234L3 LKG-LV234L3 QDG-LV234L3 QKG-LV234L3 QPG-LV234L3	「エルガ」	LV234L3-7000004～LV234L3-7000622 平成22年9月10日～平成25年10月21日	572	
	LDG-LV234N3 LKG-LV234N3 QDG-LV234N3 QKG-LV234N3 QPG-LV234N3		LV234N3-7000002～LV234N3-7000659 平成22年8月30日～平成25年10月28日	608	
	LDG-LV234Q3 LKG-LV234Q3 QDG-LV234Q3 QKG-LV234Q3 QPG-LV234Q3		LV234Q3-7000002～LV234Q3-7000166 平成22年9月22日～平成25年10月30日	158	
	(計15型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年8月30日～平成25年10月30日	(計1,338台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。