

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年 7月29日

リコール届出番号	3399	リコール開始日	平成26年 7月30日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスにおいて、排気管溶接部の強度が不足しているため、エンジン回転により排気管が共振して過大な応力が発生し、溶接部に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管および関連部品を対策品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3399のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LDG-KV234L3 LDG-KV234L3改 LKG-KV234L3 QDG-KV234L3 QDG-KV234L3改 QKG-KV234L3 QKG-KV234L3改 QPG-KV234L3 QPG-KV234L3改	「日野 ブルーリボンII」	KV234L3-7000001～KV234L3-7000354 平成22年 8月30日～平成25年10月10日	352	
	LDG-KV234N3 LDG-KV234N3改 LKG-KV234N3 LKG-KV234N3改 QDG-KV234N3 QDG-KV234N3改 QKG-KV234N3 QKG-KV234N3改 QPG-KV234N3 QPG-KV234N3改		KV234N3-7000001～KV234N3-7000520 平成22年 8月26日～平成25年10月24日	517	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LDG-KV234Q3 LDG-KV234Q3改 LKG-KV234Q3 LKG-KV234Q3改 QDG-KV234Q3 QDG-KV234Q3改 QKG-KV234Q3 QKG-KV234Q3改 QPG-KV234Q3 QPG-KV234Q3改	「日野 ブルーリボンII」	KV234Q3-7000001～KV234Q3-7000163 平成22年 8月23日～平成25年10月29日	159	
	(計 29 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年 8月23日～平成25年10月29日	(計 1,028 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。