

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年 7月31日

リコール届出番号	3406	リコール開始日	平成26年 8月 1日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	車体（スペアタイヤキャリアフック）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スペアタイヤキャリアを固定するフックの溶接が不適切なため、当該溶接部が剥がれ、フックが脱落することがある。そのため、スペアタイヤキャリアが傾き、最悪の場合、走行中にスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フックの溶接状態を点検し、適切でないものは、フックを再度溶接する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3406のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBD-DA16T	「キャリイ」	DA16T-125819～DA16T-139139 平成25年12月24日～平成26年2月27日	13,320	
ニッサン	EBD-DR16T	「NT100クリッパー」	DR16T-101092～DR16T-102531 平成25年12月24日～平成26年2月25日	1,440	
マツダ	EBD-DG16T	「スクラム」	DG16T-101404～DG16T-102098 平成25年12月24日～平成26年2月24日	695	
三菱	EBD-DS16T	「ミニキャブ」	DS16T-100002～DS16T-100536 平成26年2月3日～平成26年2月24日	535	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年12月24日～平成26年2月27日	(計15,990)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
テールクロスメンバ	59780-82M01	平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 5 月 6 日	1	
合計			(計 1 個)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。