

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年7月31日

リコール届出番号	3407	リコール開始日	平成26年8月1日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550		
不具合の部位（部品名）	走行装置(ハブボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの走行装置において、ホイールを取り付けるハブボルトの強度が不足しているため、ホイールナットを締め付ける際に当該ボルトが伸びるものがある。そのため、ホイールナットを規定のトルクで締め付けることができないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハブボルトを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、ステッカ(No, 3407)を運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼り付けする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	UDS-T009	「GR-160N-3」	T009-0002 ～ T009-0090 平成25年10月29日～平成26年7月1日	89台	
コベルコ	UDS-EW07	「RK160-7」	T009-5001 ～ T009-5022 平成26年1月6日～平成26年5月26日	18台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月29日～平成26年7月1日	(計107台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。