

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年 8月26日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号 | 3419 | リコール開始日 | 平成26年 8月27日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 乗降口(後扉) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 音声合成式 扉開閉予告装置を装着した路線バスにおいて、当該装置の制御プログラムが不適切なため、乗降時に運転者が後扉スイッチを「開」にした際、扉が開くことを知らせる警報が作動しないおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、音声合成式 扉開閉予告装置の制御プログラムを対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | バス製造会社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3419のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 | |
|----|--|--|--|--|----|--|
| 日野 | BDG-HR7JPBE | 「日野 レインボー」 | HR7JPB-40064～HR7JPB-40115 平成20年11月 4日～平成22年 7月14日 | 2 | | |
| | BJG-HU8JLFP | 「日野 ブルリボン シティー」 | HU8JLF-40118～HU8JLF-40274 平成20年11月13日～平成22年 7月26日 | 105 | | |
| | LJG-HU8JLGP LNG-HU8JLGP LNG-HU8JLGP改 | | HU8JLG-40002～HU8JLG-40166 平成22年 8月31日～平成26年 2月18日 | 51 | | |
| | BJG-HU8JMFP | | HU8JMF-40113～HU8JMF-40201 平成20年11月 4日～平成22年 3月 5日 | 9 | | |
| | LJG-HU8JMGP LNG-HU8JMGP | | HU8JMG-40013～HU8JMG-40129 平成22年11月18日～平成26年 1月31日 | 21 | | |
| | BDG-HX6JLAE | | 「日野 ボンチョ」 | HX6JLA-40442～HX6JLA-40755 平成21年 9月 2日～平成23年 6月27日 | 10 | |
| | SKG-HX9JHBE | | | HX9JHB-40023～HX9JHB-40030 平成24年 1月26日～平成24年 3月 7日 | 5 | |
| | SDG-HX9JLBE SKG-HX9JLBE SKG-HX9JLBE改 | HX9JLB-40025～HX9JLB-40551 平成23年 9月13日～平成26年 3月10日 | | 82 | | |
| | BDG-RX6JFBA | 「日野 リエッセ」 | RX6JFB-40716～RX6JFB-40846 平成23年 1月22日～平成23年 7月27日 | 13 | | |
| | PDG-KR234J2 | 「日野 レインボーⅡ」 | KR234J2-7000299～KR234J2-7000966 平成20年10月27日～平成23年 8月 9日 | 81 | | |
| | SDG-KR290J1 SKG-KR290J1 | | KR290J1-7000004～KR290J1-7000518 平成23年11月24日～平成26年 5月21日 | 111 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|---|------------------|---|---------------------------------------|----|
| 日野 | PKG-KV234L2 | 「日野 ブルーリボンII」 | KV234L2-7000319～KV234L2-7000522 平成20年10月20日～平成22年6月4日 | 11 | |
| | LKG-KV234L3 QDG-KV234L3 QKG-KV234L3 QPG-KV234L3 | | KV234L3-7000008～KV234L3-7000425 平成23年1月19日～平成26年6月6日 | 139 | |
| | PDG-KV234N2 PKG-KV234N2 | | KV234N2-7000278～KV234N2-7000627 平成20年10月30日～平成22年6月4日 | 13 | |
| | LKG-KV234N3 LKG-KV234N3改 QKG-KV234N3 QPG-KV234N3 QPG-KV234N3改 | | KV234N3-7000114～KV234N3-7000616 平成23年2月15日～平成26年5月23日 | 71 | |
| | PDG-KV234Q2 PKG-KV234Q2 | | KV234Q2-7000090～KV234Q2-7000215 平成20年10月28日～平成22年6月25日 | 9 | |
| | LKG-KV234Q3 LKG-KV234Q3改 QKG-KV234Q3 QKG-KV234Q3改 QPG-KV234Q3 | | KV234Q3-7000052～KV234Q3-7000179 平成23年9月10日～平成26年3月21日 | 46 | |
| | (計 36 型式) | | (計 6 車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成20年10月20日～平成26年6月6日 | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。