


改善箇所説明図②



ブレーキブースターのブレーキアシスト機構（※）を構成するスイッチスリーブの組付け工程が不適切なため、当該部品に亀裂が発生しているものがある。そのため、ブレーキアシスト機構が作動した際に、スイッチスリーブの爪が折損し、ブレーキペダルが戻らず発進できなくなるおそれがある。

（※）ブレーキアシスト機構：ブレーキペダルの踏み込み速度と踏み込み力によって、緊急時を判断し、ブレーキ液圧を高めてより強いブレーキ力を発生させる機構

改善の内容

全車両、ブレーキブースターの製造番号を確認し、該当するものはブレーキブースターを良品と交換する。

注：図中の 内は確認、交換する部品を示す。

識別：ブレーキブースターに貼付されているラベル上部に、白または黄色のペイントを塗布する。