

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年9月24日

リコール届出番号	外-2088	リコール開始日	平成26年9月25日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	ヒーターシャットオフバルブ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ヒーターへの冷却水の流入を制御しているヒーターシャットオフバルブにおいて、当該バルブ内部の設計が不適切なため、冷却水が内部で漏れるものがある。そのため、漏れた冷却水が気化して電子基板へ結露することでショートが発生して当該バルブが作動不良となり、最悪の場合、電子基板が過熱して火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒーターシャットオフバルブの機能を停止させる。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告、およびドイツ本国からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-2088のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
スマート	CBA-451380	「フォーツークーペ」	WME4513802K419078～WME4513802K581926 平成22年10月26日～平成24年6月4日	1,400	
	ABA-451380		WME4513802K563429～WME4513802K802534 平成24年5月2日～平成26年7月26日	1,488	
	CBA-451332	「フォーツークーペターボ」	WME4513322K576468～WME4513322K776642 平成24年5月2日～平成26年4月21日	433	
	ABA-451333	「フォーツークーペBRABUS」	WME4513332K466150～WME4513332K759892 平成23年4月11日～平成26年5月21日	618	
	CBA-451480	「フォーツークアブリオ」	WME4514802K421530～WME4514802K562136 平成22年11月2日～平成24年3月15日	159	
	CBA-451432	「フォーツークアブリオターボ」	WME4514322K563569～WME4514322K793072 平成24年4月26日～平成26年6月10日	177	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
スマート	ABA-451433	「フォーツーカブリオBRA BUS」	WME4514332K473423～WME4514332K760320 平成23年5月2日～平成26年5月21日	229	
	(計7型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年10月26日～平成26年7月26日	(計4,504台)	

(備考)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。