

平成 26 年 10 月 9 日

スズキ株式会社による自主改善の実施について

スズキ株式会社から、後付用品として販売したイルミネーションランプにおいて、不具合があることが判明したため、下記の通り自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成 26 年 10 月 9 日
不具合の内容	イルミネーションランプが装着された車両において、当該ランプのハーネスの配線を誤ったため、走行用前照灯に切替えた際に、イルミネーションランプが消灯するものがある。最悪の場合、前照灯切替え用の電磁スイッチが作動せず、走行用前照灯からすれ違い用前照灯へ切替えができなくなるおそれがある。
改善の内容	イルミネーションランプハーネスを良品と交換する。
クレームの件数	6 件
事故の有無	なし
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・ スズキ株式会社のインターネットホームページに自主改善情報を掲載する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の 出荷期間	自主改善 対象数	備考
イルミネーション ランプ	99000-99080-ST1	平成 26 年 8 月 25 日 ┆ 平成 26 年 9 月 18 日	81	スズキ 通称名：「ワゴンR」 型式：DAA-MH44S マツダ 通称名：「フレア」 型式：DAA-MJ44S
合 計			81	

問い合わせ先

スズキ株式会社 お客様相談室

TEL：0120-402-253