


改善箇所説明図



イルミネーションランプが装着された車両において、当該ランプのハーネスの配線を誤ったため、走行用前照灯に切替えた際に、イルミネーションランプが消灯するものがある。最悪の場合、前照灯切替え用の電磁スイッチが作動せず、走行用前照灯からすれ違い用前照灯へ切替えができなくなるおそれがある。

改善の内容

イルミネーションランプハーネスを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。