

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 26 年 10 月 21 日

リコール届出番号	外-2094	リコール開始日 : 平成 26 年 10 月 21 日		
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 スチュアート・ファレル (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)			
不具合の部位 (部品名)	クラッチ			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	油圧式クラッチにおいて、ピストン製造時にシールに傷が入っているものがある。そのため、使用過程で傷が拡大して徐々に油圧が抜け、クラッチを切るための油圧を保持できなくなり、ギアを入れたまま停止すると、最悪の場合、車両がゆっくり動き出し、転倒するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該ピストンを対策品に交換する。			
不具合件数	8 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	国内からの不具合情報及び本国メーカーからの情報による。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール 対象車の台数	備考 (年式)
ハーレー ダビッドソン	EBL-FLHM	「ストリートグライド」	5HD1KBME2EB604281 ~ 5HD1KBME6EB706587 平成25年8月1日～平成26年8月21日	1,040台	2014
ハーレー ダビッドソン	EBL-FLHL	「ウルトラ リミテッド」	5HD1KELE7EB600326 ~ 5HD1KELE6EB687412 平成25年7月30日～平成26年8月21日	417台	2014
ハーレー ダビッドソン	EBL-FLHL	「エレクトラグライド ウルトラ クラシック」	5HD1KSLE3EB600564 ~ 5HD1KSLEXEB701066 平成25年7月30日～平成26年7月25日	237台	2014
ハーレー ダビッドソン	TEN	「CVO <sup>TM</sup> リミテッド」	5HD1TENE2EB950375 ~ 5HD1TENE8EB961073 平成25年9月26日～平成26年6月17日	194台	2014
ハーレー ダビッドソン	PG8	「CVO <sup>TM</sup> ロードキング」	5HD1PG8E0EB950094 ~ 5HD1PG8EXEB963242 平成25年9月5日～平成26年8月21日	162台	2014
ハーレー ダビッドソン	TF9	「CVO <sup>TM</sup> ソフテイル デラックス」	5HD1TF9E0EB950312 ~ 5HD1TF9E3EB958467 平成25年9月26日～平成26年5月9日	165台	2014
ハーレー ダビッドソン	TD9	「CVO <sup>TM</sup> ブレイクアウト」	5HD1TD9E7EB950120 ~ 5HD1TD9EXEB963377 平成25年9月5日～平成26年8月21日	344台	2014
ハーレー ダビッドソン	EBL-TGL	「トライグライド ウルトラ」	5HD1MALE0EB851126 ~ 5HD1MALE9EB859547 平成25年10月31日～平成26年7月25日	375台	2014

ハーレー ダビッドソン	TC8	「CV0™ロードグライ ド カスタム」	5HD1TC8E3DB958287 ~ 5HD1TC8E2DB958913 平成25年5月8日～平成25年5月9日	2台	2013
	計8型式	計9車種	(輸入期間の全体範囲) 平成25年5月8日～平成26年8月21日	計2,936台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

【備考】 本届出は、平成25年10月18日付け「届出番号外-1976」の対策品に新たな不具合があることが判明したため、対象車両を追加し、再度、改善を行うものです。