

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成 26 年 10 月 24 日

改善対策届出番号	450	改善対策開始日	平成 26 年 10 月 24 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 兼 COO 相川 哲郎		
問い合わせ先	お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(バルブボデー)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	4速自動変速機の油圧制御装置(バルブボデー)において、ストッププラグの材質が不適切なため、高速走行や登坂走行等の高油温時の変速動作により、当該ストッププラグが破損する場合がある。そのため、適正な油圧が保てず、変速ショックや変速不良が発生し、後退不能となるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、バルブボデーを点検し、ストッププラグが対策前品で破損していない場合は、対策ブラケットを追加する。ストッププラグが破損している場合は、バルブボデーを対策品と交換する。		
不具合件数	2,838 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	TA-H42A	「ミニカ」 「トッポBJ」	H42A-0709462～H42A-0714060 平成 15 年 3 月 27 日～平成 15 年 8 月 28 日	651 台	4 速自動 変速機 搭載車
	TA-H47A		H47A-0702067～H47A-0702777 平成 15 年 3 月 28 日～平成 15 年 8 月 28 日	140 台	
	UA-H42A		H42A-0800005～H42A-0805069 平成 15 年 9 月 3 日～平成 16 年 3 月 3 日	122 台	
	UA-H47A		H47A-0800263～H47A-0801109 平成 15 年 9 月 10 日～平成 16 年 2 月 3 日	32 台	
	CBA-H42A		H42A-0900336～H42A-0901939 平成 16 年 3 月 2 日～平成 16 年 4 月 15 日	26 台	
	CBA-H47A		H47A-0900273～H47A-0900605 平成 16 年 3 月 5 日～平成 16 年 4 月 21 日	9 台	

車名	型 式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	改善対策対象 車の台数	備考
三菱	LA-H81W	「eK-WAGON」 「eK-SPORT」 「eK-CLASSY」 「eK-ACTIVE」	H81W-0372735～H81W-0613043 平成 15 年 3 月 25 日～平成 16 年 4 月 20 日	18,511 台	4 速自動 変速機 搭載車
	UA-H81W		H81W-0500201～H81W-0775869 平成 15 年 5 月 6 日～平成 16 年 4 月 16 日	32,904 台	
	DBA-H81W		H81W-1100203～H81W-1535681 平成 16 年 11 月 30 日～平成 18 年 8 月 22 日	11,826 台	
	CBA-H81W		H81W-0900038～H81W-1414319 平成 16 年 4 月 12 日～平成 18 年 8 月 24 日	30,757 台	
	DBA-H82W	「eK-WAGON」 「eK-SPORT」	H82W-0100224～H82W-0910220 平成 18 年 8 月 22 日～平成 20 年 10 月 2 日	22,391 台	
	CBA-H82W		H82W-0000203～H82W-0801188 平成 18 年 8 月 22 日～平成 20 年 10 月 3 日	5,667 台	
	DBA-HA1W	「アイ」	HA1W-0200201～HA1W-0604605 平成 18 年 9 月 29 日～平成 20 年 4 月 22 日	14,176 台	
	CBA-HA1W		HA1W-0000285～HA1W-0501729 平成 17 年 12 月 25 日～平成 20 年 4 月 21 日	42,876 台	
ニッサン	DBA-H91W	「オッティ」	H91W-0100202～H91W-0322979 平成 17 年 5 月 12 日～平成 18 年 8 月 21 日	15,044 台	
	CBA-H91W		H91W-0000201～H91W-0207566 平成 17 年 5 月 12 日～平成 18 年 8 月 21 日	8,581 台	
	DBA-H92W		H92W-0050208～H92W-0462564 平成 18 年 9 月 8 日～平成 21 年 1 月 7 日	22,305 台	
	CBA-H92W		H92W-0000201～H92W-0400870 平成 18 年 9 月 8 日～平成 20 年 10 月 2 日	5,360 台	
	(計 18 型 式)	(計 8 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 15 年 3 月 25 日～平成 21 年 1 月 7 日	(計 231,378 台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。