

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL. 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成26年11月7日

リコール届出番号	3459	リコール開始日	平成26年11月7日
届出者の氏名または名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人 [ 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347 ]		
不具合品の部位(部品名)	動力伝達装置(リバーサシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪クローラ仕様の農耕トラクタの動力伝達装置において、リバーサシャフトの強度が不足しているため、重牽引作業時にリバーサシャフトに亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、リバーサシャフトが折損して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リバーサシャフトを対策品に交換する。		
不具合件数	12件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 3459のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	—	「EG437」	45L-500101 ~ 45L-500337 平成23年7月8日 ~ 平成25年7月30日	237	
	—	「EG445」	45L-300101 ~ 45L-300367 平成23年7月12日 ~ 平成25年7月26日	267	
	—	「EG453」	53L-200101 ~ 53L-200523 53L-900001 ~ 53L-900003 平成23年7月7日 ~ 平成25年9月25日	426	
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年7月7日 ~ 平成25年9月25日	(計930台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。