

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年11月12日

リコール届出番号	3464	リコール開始日	平成26年11月13日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト（巻取装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部左右席の座席ベルトにおいて、リトラクタ構成部品の図面指示が不適切なため、ロック機構の樹脂レバーとホイールの隙間が不足しているものがある。そのため、シートベルトを引き出そうとすると樹脂レバーがホイールに干渉してベルトが引き出せず、乗員を拘束できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後部左右席の座席ベルト一式を対策品と交換する。		
不具合件数	340件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.3464 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-GRS210	「クラウン」	GRS210-6000000～GRS210-6012077 平成24年11月28日～平成26年 3月 3日	12,018	
	DBA-GRS211		GRS211-6000000～GRS211-6004916 平成24年11月28日～平成26年 3月 3日	4,895	
	DBA-GRS214		GRS214-6000000～GRS214-6003886 平成24年11月28日～平成26年 2月28日	3,879	
	DAA-AWS210		AWS210-6000000～AWS210-6060602 平成24年11月28日～平成26年 3月 3日	60,420	
	DAA-GWS214		GWS214-6000000～GWS214-6004894 平成25年 7月26日～平成26年 3月 3日	4,879	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年11月28日～平成26年 3月 3日	(計86,091台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。