

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年 11月19日

リコール届出番号	外-2109	リコール開始日	平成26年 11月19日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 大喜多 寛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	フロントエアバッグ (エアバッグ制御コンピュータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ制御コンピュータのプログラムが不適切なため、特定の衝突形態において、運転者席及び助手席エアバッグの展開信号を出さないことがある。そのため、衝突時に運転者席及び助手席エアバッグが展開せず、乗員保護性能が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグ制御コンピュータのプログラムを対策されたものに更新する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2109のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8KCDNA	「アウディ A4 オールロード」	WAUZZZ8KODA074555～WAUZZZ8KXDA122868 平成24年7月18日～平成24年10月17日	236	
	ABA-8KCFSF	「アウディ RS4 アバント」	WUAZZZ8KODA901914～WUAZZZ8KXFA900174 平成24年12月6日～平成26年9月19日	225	
	ABA-8KCGWF	「アウディ S4」 「アウディ S4 アバント」	WAUZZZ8KODA006899～WAUZZZ8KXEA145200 平成24年3月12日～平成26年7月4日	689	
	ABA-8KCNCA	「アウディ A4 オールロード」	WAUZZZ8KOEAO19816～WAUZZZ8KXFA019937 平成25年8月16日～平成26年10月21日	337	
	ABA-8KCREF	「アウディ S4」 「アウディ S4 アバント」	WAUZZZ8KOFAO07893～WAUZZZ8KXFA034812 平成26年7月18日～平成26年10月21日	37	
	DBA-8KCDN	「アウディ A4 2.0T」 「アウディ A4 アバント 2.0T」	WAUZZZ8KODA006501～WAUZZZ8KXFA031778 平成24年2月23日～平成26年10月21日	8,529	
	DBA-8KCDNF	「アウディ A4 2.0Tq」 「アウディ A4 アバント 2.0Tq」	WAUZZZ8KODA005381～WAUZZZ8KXFA032381 平成24年2月3日～平成26年10月21日	4,202	
(計7型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年2月3日～平成26年10月21日	計14,255台		

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。