

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 11 月 27 日

リコール届出番号	外-2112	リコール開始日	平成 26 年 12 月 1 日
届出者の氏名又は名称	株式会社エムズ商会 代表取締役 松永 太郎	製作国: 台湾 製作者名: 三陽工業 問い合わせ先: 045-263-8166	
不具合の部位(部品名)	番号灯 (樹脂製カバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	番号灯において、樹脂製カバーの材質が不適切なため、長時間使用を続けるとバルブの熱によって当該カバーが溶損し、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品の番号灯に交換する。		
不具合件数	5 件	事故の有無	車両火災 1 件
発見の動機	市場からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：販売店からの電話及び DM で通知する。また、弊社 HP に公表する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌等に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、車台番号の横にステッカーを貼る。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
SYM	LF18W	「RV200i」	RFGLF18W79S000004 ～RFGLF18W7BS000226 平成 21 年 6 月 3 日 ～ 平成 23 年 6 月 27 日	222 台	
	LF12W	「RV125i」	RFGLF12W79S000008 ～RFGLF12W7BS001246 平成 21 年 6 月 3 日 ～ 平成 23 年 6 月 27 日	1238 台	
	(2 型式)	(2 車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成 21 年 6 月 3 日 ～ 平成 23 年 6 月 27 日	(計 1460 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。