

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年12月2日

リコール届出番号	3477	リコール開始日	平成26年12月3日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	その他の装置 (ヒータホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスのヒータホースの強度が不足しているため、水圧によりホース内部の補強糸が切れることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ヒータホースが水圧に耐えられず破損して冷却水が漏れ、デフロスタの機能が低下して前面ガラス直前の視野を確保できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、強度が不足している箇所のヒータホースを対策品に交換し、ホースクランプをワンタッチ式クランプからワイヤ式クランプに交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo. 3477 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LKG-MS96VP	「ふそう エアロエース」	MS96VP-20012～MS96VP-20571 平成22年9月1日～平成24年3月30日	469	
		「ふそう エアロイクーン」	MS96VP-20004～MS96VP-20556 平成22年8月30日～平成24年3月21日	92	
	QRG-MS96VP	「ふそう エアロエース」	MS96VP-20002～MS96VP-70001 平成24年2月20日～平成26年3月31日	834	
		「ふそう エアロイクーン」	MS96VP-20586～MS96VP-24137 平成24年4月3日～平成26年3月25日	128	
UD トラック	LKG-AS96VP	「スペースアロー A」	AS96VP-20001～AS96VP-20016 平成22年9月22日～平成23年2月25日	12	
		「スペースイクーン A」	AS96VP-20005～AS96VP-20017 平成22年11月2日～平成23年3月17日	5	
	(計3型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年8月30日～平成26年3月31日	(計1,540台)	

備考) 本件は、平成25年8月1日付 届出番号「3200」にてリコール届出を行ったものですが、対策が不十分であることが判明したため、対象車両を追加し、再度対策を行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。