

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 26 年 12 月 02 日

リコール届出番号	外-2121	リコール開始日	平成 26 年 12 月 03 日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役 大極 司	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルームにおいて、燃料ホースの取り回しの指示が不適切なため、燃料ホースとエアコンパイプが干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ホースが摩耗して燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースとエアコンパイプに保護チューブを装着して適切な位置に燃料ホースを取り付ける。なお、燃料ホースに摩耗がある場合は、新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	ルノー本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2121 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ルノー	ABA-KWK4M	「カンゲー」	VF1KW2UBAC0674601～VF1KW2BAC0674606 平成 24 年 10 月 26 日～平成 24 年 10 月 29 日	6	
			VF1KW2UBAD0677177～VF1KW2UBAD0698615 平成 24 年 12 月 28 日～平成 25 年 11 月 25 日	1448	
			VF1KW0UB5D0677985～VF1KW0UB5D0698016 平成 25 年 04 月 12 日～平成 25 年 11 月 20 日	118	
			VF1KW0UB5E0702812～VF1KW0UB5E0702816 平成 26 年 03 月 13 日～平成 26 年 03 月 14 日	5	
			VF1KW2UBAE0698788～VF1KW2UBAE0706316 平成 26 年 01 月 13 日～平成 26 年 05 月 22 日	374	
(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 10 月 26 日～平成 26 年 05 月 22 日	(計 1951 台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。