



【改善箇所説明図】

不具合発生箇所






【基準不適合箇所】

ショベルローダのエンジン用電気配線において、電気配線の配索が不適切であったため、燃料チューブと電気配線が干渉するものがある。そのため、エンジンの振動により、電気回路が破損して短絡し、最悪の場合、始動不良に至るおそれがある。

【改善措置の内容 例】

全車両、電気配線を確認・調整し、適切なクリアランスが確保できるよう固定部品を追加する。



③電気配線周辺において、X点付近でリリーフバルブと電気配線とのクリアランスが十分に確保できるよう、また、Y点付近でも②燃料チューブと電気配線とのクリアランスを十分に確保ように調整し④ストラップで固定する。

識別 : 改善実施済み車については、キャブ後面ガラス左下、又は、左支柱下にNo.3482のステッカーを貼付する。