

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 12 月 19 日

リコール届出番号	外-2129	リコール開始日	平成 26 年 12 月 19 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	座席 (フロントシート バックレスト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントシート バックレストの角度調整機構の調整作業が不適切なため、リクライニング角度調整用ギヤが十分に噛み合わず、リクライニング位置を固定する力が不足しているものがある。そのため、衝撃等によりフロントシート バックレストが後方へ倒れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右フロントシート バックレストのリクライニング角度調整機構を正しく調整する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2129 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-XM12	「MINI One」	WMWXN720602A26306 平成 26 年 8 月 12 日	1	
			WMWXN720803A08173 平成 26 年 8 月 18 日	1	
			WMWXN720802A08874 平成 26 年 8 月 22 日	1	
	DBA-XM15	「MINI Cooper」	MWXM52090T930119 ~ WMWXM52090T930391 平成 26 年 8 月 13 日 ~ 平成 26 年 8 月 23 日	71	
			WMWXM52090T948034 ~ WMWXM52040T948569 平成 26 年 8 月 14 日 ~ 平成 26 年 8 月 21 日	4	
			WMWXM520203A03302 ~ WMWXM520403A03303 平成 26 年 8 月 18 日 ~ 平成 26 年 8 月 18 日	2	
			WMWXM520002A61219 ~ WMWXM520X02A61230 平成 26 年 8 月 28 日 ~ 平成 26 年 8 月 29 日	4	

	DBA-XM20	「MINI Cooper S」	WMWXM720502A73328 ~ WMWXM720502A73927 平成 26 年 8 月 12 日 ~ 平成 26 年 9 月 2 日	238	
			WMWXM72080T959151 ~ MWXM72070T959531 平成 26 年 8 月 12 日 ~ 平成 26 年 9 月 2 日	25	
	3 型式	3 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 8 月 12 日 ~ 平成 26 年 9 月 2 日	(計 347 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。