

# 改善箇所説明図



## 基準不適合の内容

フロントシート バックレストの角度調整機構の調整作業が不適切なため、リクライニング角度調整用ギヤが十分に噛み合わず、リクライニング位置を固定する力が不足しているものがある。そのため、衝撃等によりフロントシート バックレストが後方へ倒れるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、左右フロント シートバックレストのリクライニング角度調整機構を正しく調整する。