

改善箇所説明図①



基準不適合箇所

原動機制御用の電気配線の固定指示が不適切なため、電気配線とカーヒータ配管固定用ブラケットが接触する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車体振動等により電気配線の被覆が損傷し短絡して、最悪の場合、始動できなくなるおそれがある。



原動機制御用電気配線と、カーヒータ配管固定用ブラケットが接触

車両前方より見る

改善の内容


全車両、当該配線の保護用コルゲートチューブを延長すると共に、配線固定用ブラケットを取付ける。



コルゲートチューブをコネクタの近くまで延長



車両前方より見る



車両後方より見る

配線固定用ブラケット

注： は追加部品を示す。
識別： 改善実施済車は、部品の有無で判断できるので特別な識別表示は行わない。