

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年1月28日

リコール届出番号	外-2143	リコール開始日	平成27年1月28日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役社長 庄司 茂	制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社  問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ（エアバッグ制御コンピュータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ制御コンピュータにおいて、加速度センサーの製造が不適切なため、自己診断により当該センサーの異常を検知することがある。そのため、エアバッグ警告灯が点灯するとともに、フロントエアバッグ、サイドエアバッグ及びカーテンエアバッグが作動しないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、エアバッグ制御コンピュータを良品と交換する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	なし	
発見の動機	ドイツ本社からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2143ステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-6RCJZ	「VW ホロ 1.2/66kW」	WVWZZZ6RZFU004875～WVWZZZ6RZFU026692 平成26年7月15日～平成26年10月17日	1,072	
	DBA-6RCZE	「VW ホロ Blue GT/110kW」	WVWZZZ6RZFY072025～WVWZZZ6RZFY107207 平成26年9月17日	55	
	計2型式	計2車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年7月15日～平成26年10月17日	(計1,127台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。