

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成27年3月19日

改善対策届出番号	463	改善対策開始日	平成27年3月20日	
届出者の氏名又は名称	Honda Vietnam Co., Ltd. 社長 加藤 稔	製作国：ベトナム社会主義共和国 製作者名：Honda Vietnam Co., Ltd. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819		
不具合の部位（部品名）	①燃料装置（フューエルトレイドレンチューブ） ②燃料装置（フューエルトレイ）			
不具合状態にあると認め る構造、装置又は性能の状 況及びその原因	①燃料タンクのフューエルトレイドレンチューブの取付け位置が不適切なため、雨天走行でドレンチューブ排出口から入った雨水が燃料タンク内に浸入することがある。そのため、燃料ポンプが水を吸い込むとエンジン不調となり、エンジンが停止するおそれがある。また、浸入した水の影響により、燃料タンク底部が錆び、そのままの状態で使用を続けると錆が進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。 ②燃料タンクのフューエルトレイの形状が不適切なため、後ろ傾斜地で駐車中にフロアから入った雨水等がフューエルトレイに溜まり、燃料タンク内に浸入することがある。そのため、燃料ポンプが水を吸い込むとエンジンが始動できないおそれがある。また、浸入した水の影響により、燃料タンク底部が錆び、そのままの状態で使用を続けると錆が進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、フューエルトレイドレンチューブを清掃し、取付け位置を変更するとともに、フューエルトレイを対策品に交換します。また、燃料タンク、燃料ポンプ、インジェクタ、燃料ホースを新品に交換します。			
不 具 合 件 数	①2件 ②3件	事故の有無	①②無し	
発 見 の 動 機	①関連会社からの情報による。②市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備 考
ホンダ	JBH-AF74	「Dunk」	AF74-100048～AF74-1013454 平成25年12月26日～平成26年11月26日	13,391	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年12月26日～平成26年11月26日	(計13,391台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。