

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成27年4月15日

改善対策届出番号	469	改善対策開始日	平成27年4月15日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 大喜多 寛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	自動変速機(自動変速機制御コンピュータ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機制御コンピュータのプログラムが不適切なため、エンジン停止後、当該コンピュータ内の作動油温度が低い状態で、特定のイグニッションスイッチ操作を行った場合に、当該コンピュータがスリープ状態にならないことがある。 そのため、エンジン停止後も当該コンピュータに待機電流が流れ続けることで、最悪の場合、バッテリーが上がりエンジンを始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、自動変速機制御コンピュータのプログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
アウディ	DBA-8VCPT	「アウディ A3SB 1.4T 103kw」	WAUZZZ8V0EA098401～WAUZZZ8VXE201856 平成25年9月28日～平成26年7月15日	202	
	DBA-8VCPTL	「アウディ A3 セダン 103kw」	WAUZZZ8V0E1025142～WAUZZZ8VXE1041901 平成26年3月19日～平成26年7月18日	125	
	DBA-8VCXS	「アウディ A3SB 1.4T 90kw」	WAUZZZ8V0EA098141～WAUZZZ8VXE201341 平成25年11月12日～平成26年7月15日	1,007	
	DBA-8VCXSL	「アウディ A3 セダン 90kw」	WAUZZZ8V0E1024461～WAUZZZ8VXE1044104 平成26年1月17日～平成26年7月18日	495	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年9月28日～平成26年7月18日	計1,829台	

【注意事項】改善対策対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。