

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 4月16日

リコール届出番号	3556	リコール開始日	平成27年 4月17日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（前照灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	走行用前照灯において、バルブの固定用スプリングの形状が不適切なため、走行用前照灯の製造時に当該スプリングがバックカバーに干渉する。そのため、バルブが正常に固定されず、走行用前照灯の照射方向が、保安基準第32条に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、走行用前照灯バルブの固定用スプリングを対策品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無
発見の動機	取引先からの情報及び市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3556のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	ABA-DA17W	「エブリイ」	DA17W-100068～DA17W-101346 平成27年2月3日～平成27年3月4日	779	
ニッサン	ABA-DR17W	「NV100 クリッパーリオ」	DR17W-100019 平成27年3月2日	1	
マツダ	ABA-DG17W	「スクラム」	DG17W-100009～DG17W-100201 平成27年2月16日～平成27年2月28日	61	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年2月3日～平成27年3月4日	(計841台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。