


改善箇所説明図



走行用前照灯において、バルブの固定用スプリングの形状が不適切なため、走行用前照灯の製造時に当該スプリングがバックカバーに干渉する。そのため、バルブが正常に固定されず、走行用前照灯の照射方向が、保安基準第32条に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、走行用前照灯バルブの固定用スプリングを対策品に交換する。

識別：IDプレートに赤色のシールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。