

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年5月14日

リコール届出番号	外-2174	リコール開始日	平成27年5月15日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF AMERICA MFG., INC. 取締役社長 神阪 知己		製作国：アメリカ合衆国 製作者名：HONDA OF AMERICA MFG., INC. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、市場から回収したのから、異常展開に繋がるおそれがあるガス発生剤の密度低下が認められた。このため、原因は判明していないが、一定の期間までに製造した同タイプのインフレーターについて、予防的措置として当該インフレーターを新品に交換する。			
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、助手席側エアバッグインフレーターを年式の古いものから新品と順次交換、回収して不具合原因調査を実施する。 なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2174のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ アメリカ	CBA-YH2	「エレメント」	YH2-1100002～YH2-1100120 平成16年4月27日～平成16年12月7日	119	
			YH2-1200003～YH2-1200122 平成17年5月20日～平成17年10月14日	120	
	DFA-EN2	「シビック GX」	EN2-1300003～EN2-1300122 平成16年3月13日～平成16年11月12日	112	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年3月13日～平成17年10月14日	(計351台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。