

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年5月14日

リコール届出番号	外-2175	リコール開始日	平成27年5月15日	
届出者の氏名又は名称	HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 製作国：タイランド 副社長 村井 治仁 製作者名：HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、市場から回収したものから、異常展開に繋がるおそれがあるガス発生剤の密度低下が認められた。このため、原因は判明していないが、一定の期間までに製造した同タイプのインフレーターについて、予防的措置として当該インフレーターを新品に交換する。			
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、助手席側エアバッグインフレーターを年式の古いものから新品と順次交換、回収して不具合原因調査を実施する。 なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2175のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD6	「フィット アリア」	GD6-1100004～GD6-1101863 平成16年2月25日～平成17年4月26日	1,819	
			GD6-1200001～GD6-1200960 平成17年3月10日～平成17年9月24日	948	
	DBA-GD7		GD7-1100001～GD7-1100420 平成16年2月28日～平成17年3月12日	408	
			GD7-1200001～GD7-1200179 平成17年3月26日～平成17年9月29日	174	
	DBA-GD8		GD8-1100007～GD8-1103036 平成16年2月21日～平成17年4月27日	2,974	
			GD8-1200001～GD8-1201560 平成17年3月24日～平成17年9月24日	1,519	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD8	「フィット アリア」	GD8-1300020～GD8-1304219 平成17年10月6日～平成18年11月6日	4,140	
			GD8-1400001～GD8-1402160 平成18年11月8日～平成19年6月6日	2,129	
			GD8-1500001～GD8-1502272 平成19年7月20日～平成19年12月26日	2,053	
	DBA-GD9		GD9-1100003～GD9-1101142 平成16年2月28日～平成17年6月1日	1,117	
			GD9-1200001～GD9-1200390 平成17年3月29日～平成17年9月17日	383	
			GD9-1300008～GD9-1301147 平成17年10月5日～平成18年11月4日	1,125	
			GD9-1400001～GD9-1400750 平成18年11月8日～平成19年6月6日	738	
			GD9-1500001～GD9-1500538 平成19年6月13日～平成19年12月28日	436	
			(計4型式)	(計1車種)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。