

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年5月21日

リコール届出番号	3573	リコール開始日	平成27年5月22日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置（バッテリーケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックのバッテリーケーブルにおいて、中間分岐部の防水性が不足しているため、分岐部内部に水が浸入し、分岐部内部の端子が腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると、腐食が進行し、最悪の場合、端子が折損してバッテリー電源が断たれ、走行中エンジンが停止し再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリーケーブルの中間分岐を廃止し、車両電源ハーネスを追加する。尚、部品の全数供給に時間を要するため、当面の措置として、一部車型についてバッテリーケーブル中間分岐部を点検し、樹脂ケースに亀裂が発生している場合は車両電源ハーネスを追加し、問題のない場合は後日対策する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3573のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-FRR34S2 PDG-FRR34T2	「フォワード」	FRR34-7000009～FRR34-7008395 平成19年5月8日～平成23年7月24日	8,283	
	PKG-FRR90S1 PKG-FRR90S2 PKG-FRR90T2 SKG-FRR90S1 SKG-FRR90S2 SKG-FRR90T2 TKG-FRR90S1 TKG-FRR90S2 TKG-FRR90T2		FRR90-7000038～FRR90-7075456 平成19年4月27日～平成26年12月22日	71,359	
	PDG-FRS90S1 PDG-FRS90S2 PKG-FRS90S2 SDG-FRS90S1 SDG-FRS90S2 SKG-FRS90S2		FRS90-7000005～FRS90-7000401 平成19年8月30日～平成26年10月9日	393	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
いすゞ	PKG-FSR34S2 PKG-FSR34T2 SKG-FSR34S2 SKG-FSR34T2 TKG-FSR34S2 TKG-FSR34T2	「フォワード」	FSR34-7000013～FSR34-7002095 平成19年5月8日～平成25年5月31日	2,059		
	PKG-FSR90S2 PKG-FSR90T2 SKG-FSR90S2 SKG-FSR90T2 SPG-FSR90S2 SPG-FSR90T2		FSR90-7000011～FSR90-7004336 平成19年4月27日～平成26年10月21日	4,242		
	PDG-FSS90S1 PDG-FSS90S2 PKG-FSS90S2 SDG-FSS90S1 SDG-FSS90S2 SKG-FSS90S2		FSS90-7000008～FSS90-7000678 平成19年8月27日～平成26年9月30日	661		
	PDG-FTR34S2 PDG-FTR34T2 LDG-FTR34S2 LDG-FTR34T2 LKG-FTR34S2 LKG-FTR34T2 QKG-FTR34S2 QKG-FTR34T2		FTR34-7000013～FTR34-7005358 平成19年4月27日～平成26年10月7日	5,309		
	LKG-FTR90S2 LKG-FTR90T2		FTR90-7000011～FTR90-7003820 平成22年6月17日～平成26年10月28日	3,673		
	PDG-FTS34S2 LDG-FTS34S2 LKG-FTS34S2 QKG-FTS34S2		FTS34-7000005～FTS34-7000192 平成19年9月3日～平成26年10月21日	184		
	PDG-FVR34U2 LKG-FVR34U2 QKG-FVR34U2		FVR34-7000012～FVR34-7000654 平成19年7月13日～平成26年10月8日	632		
	PDG-FVZ34U2 LDG-FVZ34U2 LKG-FVZ34U2 QDG-FVZ34U2 QKG-FVZ34U2		FVZ34-7000008～FVZ34-7001534 平成19年7月14日～平成26年10月14日	1,495		
	PDG-GSR34S2		GSR34-7000004～GSR34-7000035 平成19年7月25日～平成23年6月30日	31		
	SDG-GSR90S2		GSR90-7000002～GSR90-7000057 平成23年10月11日～平成26年10月14日	56		
	(計59型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年4月27日～平成26年12月22日	(計98,377台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。