

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年5月28日

リコール届出番号	3582	リコール開始日	準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	特定の助手席側エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、助手席側エアバッグインフレーターを平成27年5月14日付け、届出番号「3568」に含め、年式の古いものから新品と順次交換、回収して原因調査を実施する。 なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席側エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：交換用部品の準備ができた段階でダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3582のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-GE6	「フィット」	GE6-1027722～GE6-1175932 平成20年1月7日～平成20年12月27日	146,504	
			GE6-8000110～GE6-8000720 平成20年1月7日～平成20年12月27日	611	
			GE7-1003524～GE7-1016037 平成20年1月7日～平成20年12月27日	12,514	
			GE7-8000029～GE7-8000092 平成20年1月7日～平成20年12月23日	64	
			GE8-1008505～GE8-1030609 平成20年1月7日～平成20年12月26日	21,952	
			GE9-1000776～GE9-1002964 平成20年1月7日～平成20年12月24日	2,189	
	DBA-GB3	「フリード」	GB3-1000088～GB3-1052458 平成20年5月12日～平成20年12月27日	52,366	
			GB3-5000028～GB3-5000560 平成20年6月19日～平成20年12月27日	533	
			DBA-GB4	GB4-1000032～GB4-1005615 平成20年5月12日～平成20年12月27日	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-RE3	「CR-V」	RE3-1101696～RE3-1103752 平成20年1月8日～平成20年8月1日	2,057	
			RE3-1200001～RE3-1201068 平成20年8月19日～平成20年12月23日	1,068	
	DBA-RE4		RE4-1102076～RE4-1104158 平成20年1月8日～平成20年8月2日	2,083	
			RE4-1200001～RE4-1201076 平成20年8月19日～平成20年12月23日	1,076	
	DBA-GB1	「モビリオ」	GB1-1603657～GB1-1603989 平成20年1月11日～平成20年4月15日	333	
			GB1-1715555～GB1-1716524 平成20年1月14日～平成20年4月16日	970	
	DBA-GB2		GB2-1402915～GB2-1403167 平成20年1月11日～平成20年4月16日	253	
	DBA-GK1	「モビリオ スパイク」	GK1-1236352～GK1-1241354 平成20年1月7日～平成20年4月23日	4,894	
	DBA-GK2		GK2-1208203～GK2-1209125 平成20年1月7日～平成20年4月18日	897	
	ABA-CL7	「アコード」	CL7-1301892～CL7-1302132 平成20年1月7日～平成20年3月27日	241	
	ABA-CL8		CL8-1300585～CL8-1300676 平成20年1月7日～平成20年3月27日	92	
	ABA-CL9		CL9-1301662～CL9-1301913 平成20年1月7日～平成20年3月27日	252	
			CL9-5300006 平成20年2月21日	1	
	DBA-CL7		CL7-3303986～CL7-3304892 平成20年1月7日～平成20年3月27日	907	
		CL7-5300024～CL7-5300026 平成20年1月10日～平成20年3月7日	3		
	DAA-ZE2	「インサイト」	ZE2-1100009～ZE2-1100088 平成20年11月4日～平成20年12月24日	37	
	(計17型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月7日～平成20年12月27日	(計257,481台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。